



Kartläggning av tillgängligheten på Högskolan Åland Södra

Alexandra Gamba



Introduktion

Via projektet "Ett Åland för alla" utförs kartläggningar av tillgängligheten på allmänna platser.

Enkätsvaren inkom efter kartläggningen och de bekräftar de brister som vi upptäckte under tillfället.

Gångvägen till Högskolan Södra är brant och lutar åt flera håll.

Alla kan inte sitta tillsammans vid uteplatsen och toaletten är inte tillgänglig.



Vägen till Högskolan



Gångvägen till Högskolan Södra är ojämn och lutar åt flera håll vilket försvårar framkomligheten.

Vid huvudvägen finns det ett cykelställ. Vi rekommenderar ett tak över som skyddar mot olika väderförhållanden och en skylt som hänvisar till cykelstället.

Det finns sprickor i markplattorna med stora glipor.



Skyltar

Den lilla skylten på dörren bör vara installerad på vänster sida av väggen mot sidan där dörren öppnas. Detta är så att skylten alltid syns även om dörren står öppen.

Det bör vara skyltat och tydligt markerat där den tillgängliga entrén är även om man inte kommer med bil.



Parkering och angöringsplats



Parkeringen är väl utformad, den enda anmärkningen som uppdagades är att parkeringsrutan för de med särskilt tillstånd är för liten.

Parkeringsrutans dimensioner är 290 cm x 470 cm. Den bör vara 360 cm x 500 cm.



Uteplats



Det finns en hög kant på 12 cm för att ta sig till uteplatsen.

Markunderlaget vid bordet består av stora stenar vilket försvårar framkomligheten. Personer med hjulförsedda hjälpmedel kan inte ta sig till uteplatsen.

Borden och bänkarna bör vara utformade så att en person med hjulförsett hjälpmedel får plats att sitta vid bordet med fritt benutrymme under.

Kanterna bör vara kontrastmarkerade för personer med synnedsättningar men vi rekommenderar att det inte finns en kant.



Vägen till entrén



Det finns flera nivåskillnader i vägen till entrén.

Grinden, bilden till vänster, skapar en nivåskillnad och ligger löst.

Den automatiska dörröppnaren är installerad på en för hög höjd och den borde sänkas.

Kodlåset sitter också monterat för högt upp.

Bilden till höger visar en nivåskillnad som är 3,5 cm mellan asfalten och stenplattorna vilket kan orsaka svårigheter att ta sig över.



Entré



Dörren hålls öppen i 12 sekunder, den bör hållas öppen i minst 25 sekunder.

Det finns en hög tröskel som behöver avfasas.

I entrén ligger det mattor ovanpå varandra vilket kan orsaka snubbelrisk.

Knappen för brandlarmet sitter högt upp.

Delar av väggens hörn har naggats av. Vi rekommenderar en metallplatta som skyddar färgen och samtidigt kontrasterar det utskjutande hörnet.

I korridoren finns det en nivåskillnad i golvet som bör kontrastmarkeras.



Huvudentré

Den höga nivåskillnaden på utsidan av huvudentrén bör kontrastmarkeras.

Dörren hålls uppe i 10 sekunder vilket är alldeles för kort.

Det saknas ledstänger som kontrasterar mot omgivningen vid den översta trappsatsen. Alla trappsteg bör kontrastmarkeras.

Ledstänger bör börja och sluta 30 cm före och efter en trappas början samt slut.

Det bör finnas ledstänger på båda sidorna.



Tillgänglig toalett



Låset ser ut att vara enhandsfattning men den är trög och svår att handskas med för de med sämre finmotorik eller annan rörelsenedsättning.

Det bör finnas ett draghandtag som kontrasterar mot dörrens färg på insidan av toalettdörren.

En automatisk dörröppnare behövs eftersom det finns en dörrstängare och dörren är tung att öppna. Trycket behöver regleras för att göra dörren mindre tung och trög.

Dörrens tryckmotstånd motsvarar 6 kg vilket är 58,9 Newton.



Tillgänglig toalett



Det finns en tröskel som behöver avfasas eller bytas ut mot en gummitröskel.

Vändutrymmet på toaletten är för liten och uppnår inte en diameter av 150 cm x 150 cm.

Toalettstolen är inklämd mot en vägg, det finns inte nog med utrymme bakom toalettstolen eller på vardera sidan av toaletten.

Stödstånger är bra att ha i en tillgänglig toalett och de får gärna ha en kontrasterande färg.

Det bör finnas armstöd på vardera sidan av toaletten.

Handfatet är installerat för högt utan tillräckligt djup. Vi rekommenderar ett höj-och sänkbart handfat



Tillgänglig toalett

En soptunna med pedal är inte tillgänglig och den bör bytas ut.

Soptunnan bör bytas ut mot en vägghängd soptunna så att den inte är i vägen.

Det bör finnas krokar även på en lägre nivå.



Trappor

Trappnos, vilken är en utskjutande del på trappstegets yttersta trappsteg, bör inte finnas eftersom sådan kan utgöra snubbelrisk.

Varje trappsteg bör kontrastmarkeras.

Ledstänger bör vara greppvänliga och finnas tillhands på två olika höjder.


Ledstänger bör börja och sluta 30 cm före och efter trappans slut och vara utformade så att det inte är möjligt att fastna med plagg, väskor eller liknande.



Utrymningsplan

Vid varje våning bör det finnas en utrymningskarta.

Där det finns en tillgänglig entré ska den utmärkas som bilden till höger visar. Detta underlättar för personer i hjulförsedda hjälpmedel att hitta till utgången där de kan ta sig ut självständigt.



Om det inte finns en tillgänglig utrymningsväg bör det finnas ett väntutrymme.



Hiss



Hissens dimensioner är inte tillräckligt stora för en elektrisk rullstol.

Det finns inget sparkskydd på spegeln, spegeln bör vara installerad 20 cm ovan golvnivån.

Det bör finnas en auditiv röst som talar om när hissen anländer och vilken våning den stannar på.

I hissens kontrollpanel finns det håligheter istället för knappar, se höger bild.



Tornet




Det finns en hög tröskel som behöver avfasas.

Trappstegen upp till tornet behöver kontrastmarkeras, det ska även finnas ledstänger på vänster sida. Det bör finnas två ledstänger i olika höjder.

Lösa föremål bör alltid fästas, detta gäller den rangliga klädhängaren.

Det bör finnas hinder under trappan för att undvika kollisionsrisken och att personer kan komma under trappan.

Flyttbara föremål som hindrar i gångstråket bör flyttas på som soptunnan på höger bild.



Det finns vissa svårigheter att ta sig till högskolan utan bil eftersom gångstråket lutar åt olika håll.

Höga trösklar och nivåskillnader ska kontrastmarkeras.

Uteplatsen vid den tillgängliga entrén har brister i utformandet där alla inte kan delta.

Den tillgängliga toaletten är inte tillgänglig.

Tack!

www.handicampen.ax

