

Kartläggning av C-huset på sjukhuset

Alexandra Gamba



Introduktion

Via projektet "Ett Åland för alla" utförs kartläggningar av tillgängligheten på allmänna platser.

Vi fick in två ofullständiga svar från enkäten vi skickade ut till sjukhuset.

Skyltningen på sjukhuset är under omarbetning och håller på att bytas ut. I C-huset är upprustningen av skyltar nästan klar.

Bristen av kontraster är en återkommande anmärkning.

För att underlätta för personer med synnedsättningar skulle en ljudfyr vid C-husets huvudentré underlätta.



Vägen till C-husets entré




Skylten vid cykelvägen bör rustas upp.
Cykelställ kan med fördel utmärkas med en skylt.

Det saknas ett visuellt eller taktilt ledstråk.
Vid övergångsstället skulle det behöva finnas en
varningsrelief eller kännbara punkter som varnar
för ett vägval eller ett byte i riktningen.

Belysningen bör vara jämn vid parkeringen.
Stenplattor och glipor mellan asfalten bör
åtgärdas.

Det bör finnas sittplatser i olika höjder vid
entrén.



Parkering och angöringsplats



Det finns 18 parkeringsplatser för besökare. Besökare som ska till andra avdelningar parkerar vid C-huset, därav kan vi konstatera att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för besökare.

Marken vid parkeringen är ojäm och lutar åt olika håll.

Det finns en parkering för de med särskilt tillstånd på baksidan. Det behöver finnas en markering även på asfalten.



Utsidan av C-husets entré



Det finns en glipa som är 4 cm bred vilket kan utgöra snubbelrisk.

Knappen för den automatiska dörröppnaren är inte enhetlig som övriga dörröppnare och ser ut som en strömbrytare.

Det finns en sensor vid dörren som fungerade under kartläggningens tillfälle men dagen efter när fungerade den inte.

Kodlåset är installerat för högt för att vara tillgängligt för personal med funktionsnedsättningar.

Kontraster på den yttre sidan av dörren skulle kunna förbättras.



Entré




Lösa mattor bör fästas med mattejp eller liknande.

Där det finns en tillgänglig utrymningsväg bör det finnas en skylt.

Utrymningskartan skulle kunna finnas med punktskrift eller relief.

Det finns för mycket information med lappar som är uppsatta på diverse ställen med olika typsnitt och teckenstorlek. De hänger dessutom på olika höjder. Vissa lappar är inte ordentligt fästa.

Det underlättar om det finns fler sittplatser i olika höjder för personer som väntar på färdtjänst.



Skyltning



Skylten vid cykelvägen skulle behöva rustas upp.

Parkeringarna för besökare är inte tydligt utmärkta.

Huvudentrén bör utmärkas och information om de olika avdelningarna bör ha större teckenstorlek.

Viktiga målpunkter bör utmärkas såsom receptioner.

Det bör inte finnas hinder i vägen framför skyltar. Skyltar ska kunna läsas utan att orsaka kollisionsrisk.

Skylten på dörren till den tillgängliga entrén bör vara på samma sida av väggen där dörren öppnas.



Vänster korridor

Det bör finnas ett visuellt ledstråk som leder till seniormottagningen.

Det bör finnas stödstänger även på väggarna som leder till seniormottagningen.

(kontrastmarkering av handfatet)

Det är långt till den närmaste tillgängliga toaletten.

Alla trappsteg bör kontrastmarkeras och betongen vid grinden bör rustas upp.

Ledstänger bör vara kontrastmarkerade, de bör börja 30 cm före trappans början och fortsätta 30 cm efter trappans slut.

Det är förvirrande med alla lappar uppsatta på väggarna med varierande text.



Seniormottagning



Receptionen och väntrummet bör tydligt utmärkas.

Receptionsdisken saknar en utstickande del.

Belysningen bör vara jämn, skuggor kan uppfattas som nivåskillnader.

Golvet är halt och det finns håligheter i plastmattan.

Det bör finnas mer kontraster mellan dörr, dörrkarm och omgivande miljö.

För mycket information kan uppfattas som rörigt.

Ränder och mönster i golvet bör undvikas.

Det finns ett hål som exponerar rör i taket.



Reception paramedicinska mottagningen



Det finns krokar på olika höjder men de är svåra att nå när det står möbler i vägen.

Belysningen i korridoren är ojämn och på vissa ställen skapar det skuggor. Skuggor kan uppfattas som nivåskillnader.

Vid receptionen bör det finnas käpp-och väskhållare.

Det finns ljusa ränder i golvet, ränder och mönster bör undvikas då de kan uppfattas som nivåskillnader.



Paramedicinska mottagningen



Det finns draghandtag på alla dörrar men de bör kontrastmarkeras.

Det finns stödstänger på båda sidor av korridoren men på vissa ställen fyller de inte sin funktion eftersom det står hinder i vägen.

Det finns en klädmajor för att hänga av sig i paramedicinska mottagningen.

Det finns en klädmajor intill en soffa i väntrummet.



Paramedicinska mottagningen

Det finns en dryckesfontän som inte kan hanteras av personer som har svårigheter med finmotorik eftersom det kräver att man kan vrida ett kranvrede.

Det finns inget benutrymme vid dryckesfontänen vilket försvårar för personer med hjulförsedda hjälpmedel att komma nära.

Det är svårt att nå engångskopparna från ett hjulförsett hjälpmedel.



Baksidan vid paramedicinska mottagningen



Det finns en hög tröskel in till baksidan av C-huset som bör avfasas eller kontrastmarkeras.

Knappen till den automatiska dörröppnaren bör kontrastmarkeras. Röd text på en vit bakgrund är inte den bästa kontrasten.

Skylten som hänvisar till parkeringen för de med särskilt tillstånd vid den bakre entrén bör vara större och tydligare. Den är svår att upptäcka när det vita har blivit smutsigt.



Tillgänglig toalett



Draghandtaget på insidan av toalettdörren är inte tillräckligt lång.

Lås bör vara utformade för enhandsfattning.

Återställningsknappen för larmet bör vara på en höjd mellan 90-110 cm. Larmet vid toalettstolen sitter för långt bort.

Skylten bör vara på samma sida av väggen där dörren öppnas så att den kan avläsas när dörren står öppen.

Det finns för få kontraster i den tillgängliga toaletten.

En sensor är lättare att hantera än en spolningsknapp.



Tillgänglig toalett



Framför toaletten och handfatet finns det inte nog med vändyta.

Armstöden är inte korrekt utformade. Det bör vara 60 cm mellan armstöden. Stöden som sitter på toaletten är installerade på en för låg höjd.

Djupet på handfatet uppnås inte.

Tvålbehållare och kran bör vara utformade så att de kan nyttjas med enhandsfattning. Kranen bör ha en förlängd del och en temperaturspär.

Utrustning och speglar bör vara installerade på en höjd mellan 90-110 cm.



Korridor mot avdelning 2




Kontrasterna i korridoren bör vara större mellan dörrkarm, dörr och dörrhandtag. Dörrens slagyta bör markeras på golvet i korridoren för att undvika kollisionsrisk.

Stödstänger finns enbart på en sida, de bör kontrastmarkeras.

Belysningen i väntrummet till minnes mottagningen, neurologiska mottagningen, näringsterapin och sjukskötarmottagningen har ojämn belysning som skapar kraftiga skuggor.

Det bör finnas krokar i olika höjder.



Synhabilitering


Det bör finnas större kontraster mellan dörrkarm, golv och vägg.

Korridoren till synhabiliteringen har ojämn belysning.

Det är långt till närmaste tillgängliga toaletten för besökare då de hänvisas till paramedicinska mottagningen.



Toaletter vid synhabiliteringen



Skylten är svårläst på grund av att typsnittet är krångligt och textstorleken är liten.

Avståndet mellan armstöden är inte tillräckligt breda.


Utrustning bör vara installerad mellan 90-110 cm från golvnivån.

Vändytan framför toaletten och handfatet är inte tillräckligt stort.

Larmet sitter för långt bort från toalettstolen. Den kan inte nås från golvnivån.

Det finns inte tillräckligt med kontraster. Det underlättar om spolknappen, belysningen och tvålbehållaren reagerar via en sensor.

Draghandtaget på insidan av dörren är för kort.



Väntrum




Det finns en list som sticker upp vilken kan utgöra snubbelrisk.

Ränder och mönster på golv bör undvikas då de kan uppfattas som nivåskillnader eller vara förvirrande för en del besökare.

Belysningen är ojämn, när det skapas skuggor kan det uppfattas som nivåskillnader.



Utrymningsplan



Där det finns en utrymningsväg personer med hjulförsedda hjälpmedel kan utnyttja självständigt bör det markeras på utrymningsskylten med den internationella rullstolssymbolen.

Larmet bör vara multisensoriskt och vara kopplad på samma sätt till larmet på den tillgängliga toaletten.

Om personer med hjulförsedda hjälpmedel inte kan ta sig ut självständigt bör det finnas säkra väntutrymmen eller alternativt finnas evakueringsstolar som kan användas i trapporna.



Skyltningen på sjukhuset är under uppdatering och i C-huset är den nästan färdig. Skyltarna är lättlästa med goda kontraster.

Det finns på flera ställen golv med ränder eller mönster, detta ska helst undvikas eftersom det kan uppfattas som nivåskillnader eller vara förvirrande för vissa personer.

Tack!

www.handicampen.ax

