

Kartläggning av Skiftet

Alexandra Gamba



Introduktion

Via projektet "Ett Åland för alla" utförs kartläggningar av tillgängligheten på allmänna platser. Detta är görs för att säkerställa att alla kan ta sig till och använda allmänna områden och byggnader. Vi granskar även vägen till området, vilket i detta fall inkluderar en färja och andra förbindelseleder.

Funktionsrätt Åland besökte Kökar för att granska äldreboendet, grundskolan och dagiset. Vid detta tillfälle passade vi även på att granska hamntoaletten som är till för allmänheten samt färjan Skiftet. Eftersom besökare måste ta färja för att komma till Kökar är det viktigt att även den är tillgänglig.



Skyltning



Det bör finnas tydlig skyltning kompletterat med symboler och punktskrift.

Vid hamnen bör det vara tydligt skyltat hur köplatserna fungerar, där kön börjar.

Det bör finnas en skylt som hänvisar till hissen, med en erkänd symbol.

Rullstolssymbolen bör vara utmärkt vid parkeringsplatsen för de med särskilt tillstånd. Rösten som gör anrop bör meddela vid varje stopp.

Skyltar bör vara installerade på väggen. Det bör kompletteras med visuella ljud för larm. Användning av hiss och en skärm skulle underlätta för de som visuellt vill se resan.



Hiss


Den runda upphöjningen vid hissen bör kontrastmarkeras eftersom den kan utgöra snubbelrisk.

Metallrampen på det övre planet ligger ovanpå en plastmatta, vilket skapar glipor.

Det bör markeras på golvet åt vilket håll grindarna öppnas.

Det saknas ett visuellt ljud när hissen anländer till våningsplanen.

Dörrens slagyta bör markeras.



Tillgänglig toalett



Överflödlig information kan leda till att det blir svårt att sortera in den viktiga informationen.

Det saknas ett draghandtag på dörren och låset är svårt att hantera.

Larmet bör vara på två olika höjder och kunna nås med ett snöre som fortsätter genom hela utrymmet.

Det finns inte nog med vändyta eller avstånd mellan toalett och väggar för att göra överföringar från hjulförsett hjälpmedel till toaletten.

Det behövs tydligare kontraster inne på toaletten.



Det är begränsat med utrymme på en färja vilket leder till att tillgängligheten inte kan uppfyllas enligt de rekommendationer som finns. Det är dock viktigt att följa så många rekommendationer som möjligt.

I rapporten listas även brister och där finns åtgärdsförslag.

Tack!

www.handicampen.ax

